

INSERIMENTO “FUORI SERVIZIO MAGAZZINO” PER INATTIVITA’ OLTRE 12 GIORNI CUSTOM

L’APPARECCHIO DEVE ESSERE COLLEGATO ALLA RETE INTERNET, NON AVERE “PENDENZE” DA INVIARE E AVER EFFETTUATO LA CHIUSURA GIORNALIERA.

Seguire le indicazioni in base al proprio modello:

- BIG 3/ BIG 3 TOUCH

1864 TASTO [FUNZIONI]
00000 TASTO [CONTANTI]
CON LE FRECCE VADO FINO A(MAGAZZINO)
CONFERMO CON TASTO [CONTANTI]

- BIG PLUS, J-SMART, Q3X

PREMO TASTO [CHIAVE] FINO A POSIZIONE “ P”
699 PREMO TASTO [SUBT]
CON “00” SCORRO FINO A(MENU TECNICO) PREMO TASTO [SUBT]
CON “00” SCORRO FINO A(EVENTO) PREMO TASTO [SUBT]
CONFERMO (FUORI SERVIZIO) CON TASTO [SUBT]
CON “00” SCORRO FINO A (MAGAZZINO) PREMO TASTO [SUBT]
CONFERMO (NOTE) CON TASTO [SUBT]
CON TASTO “00” MI SPOSTO SU (SI) PREMO [SUBT]

NOTA: AL TERMINE DEL PERIODO DI INATTIVITA’ IL REGISTRATORE RITORNA AUTOMATICAMENTE IN SERVIZIO ALLA PRIMA CHIUSURA GIORNALIERA.



Microsoft
Silver Partner



RICOH
imagine. change.

Sede Legale & Operativa: Via Scagnello, 22 - 23885 Calco (Lc)

Sede di Lecco: Corso G. Matteotti, 12 – 23900 Lecco (Lc)

Sede Logistica: Via ai Campi, 14 – 23883 Brivio (Lc)

C.F. 03348320130 P.IVA 03348320130 – REA LC-314214

Tel 0395983248 – Fax 0395983043 - <http://www.ctcsystems.it> – e-mail: info@ctcsystems.it

Cap. Soc. € 110.000 i.v.